

Fecha: 25/03/2022

PRODUCTO : LAVAVAJILLAS

Ref: 2022IL001

Realizado por: Gorka Arregi



## INFORMACIÓN TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION

INTERCAMBIO DE INTERRUPTORES 12039115 (Z213033000) POR 12024213 (Z203008000)  
Exchange switches 12039115 (Z213033000) for 12024213 (Z203008000)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Intercambio interruptores 12039115 (Z213033000) por 12024213 (Z203008000)  
Exchange switches 12039115 (Z213033000) for 12024213 (Z203008000)



Fecha: 25/03/2022

PRODUCTO : LAVAVAJILLAS

Ref: 2022IL001

Realizado por: Gorka Arregi

Con la obsolescencia del código 12039115 (Z213033000) existe la alternativa de 12024213 (Z203008000) al ser totalmente intercambiables. Debe intercambiarse el contacto N° 3 de 12039115 (Z213033000) por el contacto N° 5 de 12024213 (Z203008000). El resto de contactos no varían. En el cuadro adjunto se define como deben ser las conexiones eléctricas.

With the obsolescence of the 12039115 code (Z213033000) there is the alternative of 12024213 (Z203008000) to be fully interchangeable. Contact No. 3 of 12039115 (Z213033000) must be exchanged for contact No. 5 of 12024213 (Z203008000). The rest of the contacts do not vary. The attached table defines how the electrical connections should be.

