

Boletín Técnico de Servicio			
Edición: Final V1	TSB#: 421 (ECR1699)	Fecha: Febrero 10, 2022	Page 1 of 1

Título: Cambio de presostato debido a la finalización de su producción.

Pieza antigua – No se encuentra disponible:	Pieza Actualizada: Actualmente disponible:	Para los siguientes modelos:
PN60000008_Presostato_Piris_CE	60900101_Pressure_Switch_Steam	Versiones Control: G-10 Megacrem Monroc New Elegance Onyx Mini Rosetta Zircon EX3

Se aplica a los tipos de máquinas:

- Versiones Control como:
G-10 Mini, Megacrem, Monroc, New Elegance, Onyx Mini, Rosetta, Zircon, EX3

Fecha de entrada en producción:

- Las máquinas fabricadas a partir del 23 de marzo del 2022 llevarán este nuevo presostato.

Información del cambio:

Debido a la finalización de su producción, el presostato PN60000008 será sustituido por el PN60900101.

Compatibilidad con modelos anteriores:

El nuevo presostato es totalmente compatible con la versión anterior de presostato.

Máquinas vendidas anteriormente:

El nuevo presostato se puede pedir como respuesto para las máquinas vendidas anteriormente.

Información sobre la garantía:

No hay cambios en la garantía.

Información sobre el recambio:

La(s) nueva(s) pieza(s) será(n) la(s) pieza(s) de recambio ofrecida(s) para todos los Servicios Técnicos.

Descripción de la mejora:

Versión anterior: PN60000008		Nueva Version: PN60900101	
			